

Kvalitetskontroll AL Beisfjord Vannverk 2010.

Dato	Sted	Koliforme de bakterier 0/100ml	Kimtall v 22g C < 100 3 d	Turbiditet < 4 FNU	Farge < 20	E-coli 0/100 ml	Intestinale enterokokker Gr.verdi. 0	PH 6,5-9,5	Lednings evne <250 konduktivitet	Amonium < 500	Clostridium Perfringens Sulf. Klostridier 0/100	Annet
Enkel	fra renseanlegg	x	x	x	x							
1/2	Stornesv. 19	0/100	2/ml	0,1	1							
8/3	Stornesveien 19	0/100	3/ml	0,3	3							
19/4	Stornesveien 19	0/100	19/ml	0,3	18							
7/6	Hofstad, Nesset	0/100	3/ml	0,3	11							
11/8	Stornesvn19	0/100	19/ml	0,3	2							
20/9	Stornesveien 19	X	X	X	X							Prøve ikke fremkommet.
25/10	Sementvarefab.	0/100	6/ml	0,2	14							
15/11	Hafstad Nesset	0/100	0/ml	0,2	4							
Utvidet	fra renseanlegg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17/5	Stornesven 19	0/100	30/ml	22	6	0/100	0/100	7,2	3,53	<10	0/100	
5/7	Pumpehus	0/100	3/ml	0,5	4	0/100	0/100	7,1	2,76	<10	0/100	
23/8	Stornesvn 19	0/100	4/ml	0,2	2	0/100	0/100	7,6	5,13	<10	0/100	
11/10	Pompehuset.	>300/100	0/ml	0,8	8	0/100	0/100	7,3	3,58	<10	0/100	Forsinket prøve
Enkel	råv. g.v.											
18/5	Pompehus	0/100	99/ml	14	5							
5/7	Pompehus	0/100	52/ml	0,8	3							
23/8	Pompehus	0/100	31/ml	0,4	2							
11/10	Pompehus	0/100	108/ml	0,6	6							
Enkel	råv. Mølneva											
18/5	Mølnelva	3/100	>300/ml	3,4	11							
5/7	Mølnelva	1/100	>300/ml	0,3	4							
23/8	Mølnelva	5/100	170/ml	0,2	3							
11/10	Mølnelva	2/100	>300ml	0,4	11							

Skjema for internkontroll i h.h. til prøvetakingsprogram.